

# АКТ

## оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття НК №1 (бібліотека)

27 липня 2023 року

м. Кропивницький

Комісія у складі

Голови комісії:

Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради **Олександра ВЕРГУНА**

Членів комісії:

Головного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Олександра ПОПОВА**

Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Анни СІДЕНКО**

Головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області **Владислава ЗЕЛЕНКО**

у присутності фахівця з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка **Юрія АНДРУСИКА**  
проректора з ЕРІ ЦДУ ім. В.Винниченка **Олександра МАТВЄЄВА**  
проведено огляд об'єкта підвальних приміщень навчального корпусу № 1 вихід (ауд. № 62—64), ЦДУ ім. В.Винниченка

розташованого за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, Кропивницького району, Кіровоградської області

форма власності: державна, що належить Міністерство освіти та науки

**За результатами проведеного огляду встановлено:**

**1. Загальна характеристика об'єкта:** приміщення ЦДУ цокольне (бібліотека)

**основне функціональне призначення:** для навчання.

**розташування на місцевості:** підвальне приміщення ЦДУ вихід (ауд. № 62—64), загальна площа **91,1 кв.м**, загальний об'єм **255 куб. м**, розрахована на **50 чол.**

**2. Загальний стан об'єкта:**

технічний: справні, працездатні;

санітарний: задовільний;

загальний стан приміщень: чисті, сухі.

**3. Стан входів, додаткових аварійних виходів:** кількість входів - 1, входи не захищені, захищені від атмосферних опадів навісом, в наявності 1 додатковий аварійний вихід (ауд. № 62—64), біля входу до укриття встановлена табличка з написом « Укриття » та встановленні покажчики руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення (нерозсерджені)

**4. Стан системи вентиляції:** в наявності, справна.

**5. Стан системи водопостачання:** система водопостачання відсутня, не передбачено проектом.

**6. Стан каналізаційної системи:** не передбачено проектом  
санвузли: відсутні, в наявності ємності для нечистот.

**7. Стан систем опалення:** в справному стані від міської мережі центрального опалення (ауд. № 62-64)

**8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення:** наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене.

**9. Справність систем зв'язку та оповіщення:** стаціонарні телефонні апарати у кількості 2 шт., інтернет.

**10. Протипожежний стан:**

укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 3 вогнегасники.

## ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Аудиторії (№62-64) навчального корпусу №1 Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького, за умов забезпечення:

- контейнерів для зберігання продуктів харчування;
- засобами вимірювання температури та вологості повітря;
- усунення осипання та злущення декоративного оздоблення стін та стелі.

Підписи осіб, які склали цей акт:

<b>Голови комісії:</b>		
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів		Олександр ВЕРГУН
<b>Членів комісії:</b>		
Головний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Олександр ПОПОВ
Головний інспектор відділу запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області		Владислава ЗЕЛЕНКО
Фахівець з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка		Юрій АНДРУСИК
Проректор з ЕРІ ЦДУ ім. В.Винниченка		Олександр МАТВЕЄВ

З актом ознайомлений:

Ректор

27 07 2023 року

Євген СОБОЛЬ

# АКТ

## оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття НК №1 (склад)

27 липня 2023 року

м. Кропивницький

Комісія у складі

Голови комісії:

Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради **Олександра ВЕРГУНА**

Членів комісії:

Головного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Олександра ПОПОВА**

Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Анни СІДЕНКО**

Головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області **Владислави ЗЕЛЕНКО**

у присутності фахівця з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка **Юрія АНДРУСИКА**

проректора з ЕРІ ЦДУ ім. В.Винниченка **Олександра МАТВЕСВА**

проведено огляд об'єкта підвальних приміщень (Склад) ЦДПУ ім. В.Винниченка

розташованого за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, Кропивницького району, Кіровоградської області

форма власності: державна, що належить Кіровоградській обласній раді

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: цокольне приміщення ЦДПУ(Склад)

основне функціональне призначення: складське приміщення.

розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДПУ Склад загальна площа **113.9 кв.м**, загальний об'єм **319 куб. м**, розрахована на **50 чол.**

2. Загальний стан об'єкта:

технічний: справні, працездатні;

санітарний: задовільний;

загальний стан приміщень: чисті, сухі.

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів, виходів - 1, входи не захищені, захищені від атмосферних опадів навісом, та встановленні покажчики руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.

4. Стан системи вентиляції: відсутня, природна.

5. Стан системи водопостачання: не передбачено проектом.

6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом, санвузли: відсутні

7. Стан систем опалення: відсутнє, не передбачено проектом.

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене.

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: стаціонарні телефонні апарати у кількості 1 шт.

10. Протипожежний стан: укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 3 вогнегасника.






## ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Склад навчального корпусу №1 Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім.В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького, за умов забезпечення:

- засобом для вимірювання температури та вологості;
- контейнерами для харчових продуктів.

Підписи осіб, які склали цей акт:

<b>Голови комісії:</b>		
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів		Олександр ВЕРГУН
<b>Членів комісії:</b>		
Головний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Олександр ПОПОВ
Головний інспектор відділу запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області		Владислава ЗЕЛЕНКО
Фахівець з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка		Юрій АНДРУСИК
Проректор з ЕРІ ЦДУ ім. В.Винниченка		Олександр МАТВЕЄВ

З актом ознайомлений:

Ректор

Євген СОБОЛЬ

27 07 2023 року



# АКТ

## оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття НК №1 (їдальня)

27 липня 2023 року

м. Кропивницький

### Комісія у складі

#### Голови комісії:

Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради **Олександра ВЕРГУНА**

#### Членів комісії:

Головного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Олександра ПОПОВА**

Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області **Анни СІДЕНКО**

Головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській **Владислава ЗЕЛЕНКО**

у присутності фахівця з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка **Юрія АНДРУСИКА**

проректора з ЕРІ ЦДУ ім. В.Винниченка **Олександра МАТВЕСВА**

проведено огляд об'єкта підвальних приміщень (їдальня) ЦДУ ім. В.Винниченка розташованого за адресою: вул. Шевченка,1, м. Кропивницький, Кропивницького району, Кіровоградської області

форма власності: державна, що належить Кіровоградській обласній раді

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: підвальне приміщення ЦДУ (їдальня)

основне функціональне призначення: для харчування.

розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДУ (їдальня) загальна площа 101.5 кв.м, загальний об'єм 304.5 куб. м, розрахована на 50 чол.

2. Загальний стан об'єкта:

технічний: справні, працездатні;

санітарний: задовільний;

загальний стан приміщень: чисті, сухі.

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів, виходів - 1, входи не захищені, захищені від атмосферних опадів навісом, біля встановленні покажчики руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.

4. Стан системи вентиляції: функціонує.

5. Стан системи водопостачання: система водопостачання централізована від міської мережі.

6. Стан каналізаційної системи: функціонує, санвузли відсутні.

7. Стан систем опалення: в справному стані від міської мережі централізованого опалення.

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене.

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: Інтернет.

10. Протипожежний стан:

укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: в наявності 3 вогнегасники.







## ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Їдальню навчального корпусу №1 Центральноукраїнського державного університету ім. В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького, за умов забезпечення:

- засобом для вимірювання температури і вологості.

Підписи осіб, які склали цей акт:

Голови комісії:		
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів		Олександр ВЕРГУН
Членів комісії:		
Головний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Олександр ПОПОВ
Головний інспектор відділу запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького районного управління ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області		Владислава ЗЕЛЕНКО
Фахівець з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка		Юрій АНДРУСИК
Проректор з ЕРІ ЦДУ ім. В.Винниченка		Олександр МАТВЕЄВ

З актом ознайомлений:

Ректор

Євген СОБОЛЬ

27 07 2023 року