

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття Гуртожиток №1

02 серпня 2024 року

м. Кропивницький

Комісія у складі:

<u>Фахівця з питань ЦЗ I категорії, інспектора з пожежної безпеки ЦДУ ім. В.Винниченка</u>	<u>Юрія АНДРУСИКА</u>
<u>Т.в.о. головного інженера ЦДУ ім. В. Винниченка</u>	<u>Артура ЛЯШОНКА</u>
<u>Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області</u>	<u>Анни СІДЕНКО</u>
<u>Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області</u>	<u>Катерини ХОЛОДНОЇ</u>
<u>Головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького РУ ГУДПСС</u>	<u>Владислави ЗЕЛЕНКО</u>

(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

проведено огляд об'єкта: підвальних приміщень гуртожитку № 1 ЦДУ ім. В.Винниченка, розташованого за адресою: бульвар Студенський, 19, м. Кропивницький, Подільського району, Кіровоградської області

форма власності: державна, що належить Міністерство освіти та науки

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: підвальні приміщення гуртожитку № 1 ЦДУ ім. В.Винниченка, основне функціональне призначення: теплопункт.
розташування на місцевості: підвальне приміщення будівлі гуртожитку № 1 ЦДУ, загальна площа 124,0 кв.м, загальний об'єм 522,72 куб. м, розрахована на 50 чол.
2. Загальний стан об'єкта:
технічний: справні, працездатні;
санітарний: задовільний;
загальний стан приміщень: кількість входів-1, вологість частково захаращене, входи не захаращені, захищенні від атмосферних опадів навісом, біля входу до укриття встановлена табличка з написом «Укриття» та встановленні покажчики руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
4. Стан системи вентиляції: не передбачена проектом, природна.
5. Стан системи водопостачання: система водопостачання відсутня, не передбачено проектом, в наявності ємності з питною та технічною водою.
6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом, санвузли: відсутні, в наявності ємності для нечистот.
7. Стан систем опалення: теплопункт.
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене.
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: відсутнє
10. Протипожежний стан:
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 4 вогнегасники.

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Підвальне приміщення гуртожитку №1 Центральноукраїнського державного університету ім. В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення в неопалювальний період, за умов забезпечення:

- відділення тепловентилятора негорючими матеріалами від основного приміщення укриття;
- обладнання автоматичною пожежною сигналізацією;
- усунення осипання та злучення декоративного оздоблення стін та стелі,
- усунення захаращення приміщення;
- усунення вологості.

Підписи осіб, які склали цей акт:

Фахівець з питань ЦЗ I категорії, інспектора з пожежної безпеки ЦДУ ім. В.Винниченка		Юрій АНДРУСИК
Т.в.о. головного інженера ЦДУ ім. В. Винниченка		Артур ЛЯШОНОК
Головний інспектор відділу з запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Катерина ХОЛОДНА
Головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького РУ ГУДПСС		Владислава ЗЕЛЕНКО

З актом ознайомлений*

Ректор ЦДУ ім. В. Винниченка

02 серпня 2024 року



Євген СОБОЛЬ