

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття НК №1 (їдальня)

02 серпня 2024 року

м. Кропивницький

Комісія у складі:

<u>Фахівця з питань ЦЗ I категорії, інспектора з пожежної безпеки ЦДУ ім. В.Винниченка</u>	<u>Юрія АНДРУСИКА</u>
<u>Т.в.о. головного інженера ЦДУ ім. В. Винниченка</u>	<u>Артура ЛЯШОНКА</u>
<u>Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області</u>	<u>Анни СІДЕНКО</u>
<u>Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області</u>	<u>Катерини ХОЛОДНОЇ</u>
<u>Головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького РУ ГУДПСС</u>	<u>Владислави ЗЕЛЕНКО</u>

проведено огляд об'єкта: у підвальному приміщенні навчального корпусу № 1 (їдальня), ЦДУ ім. В.Винниченка.

розташованого за адресою: вул. Шевченка,1, м. Кропивницький, Подільського району, Кіровоградської області.

форма власності: державна, що належить Міністерство освіти та науки

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: підвальне приміщення навчального корпусу № 1 (їдальня), ЦДУ ім. В.Винниченка.

основне функціональне призначення: заклад громадського харчування.

розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДУ, загальна площа 55,5 кв.м, загальний об'єм 154.5 куб. м, розрахована на 50 чол.

2. Загальний стан об'єкта:

технічний: справні, працездатні;

санітарний: задовільний;

загальний стан приміщень: чисті, сухі.

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів, виходів - 1, входи не захищені, захищені від атмосферних опадів навісом, біля встановленні покажчики руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.

4. Стан системи вентиляції: природна.

5. Стан системи водопостачання: система водопостачання централізована від міської мережі.

6. Стан каналізаційної системи: функціонує, санвузли відсутні, в наявності виносні ємності

7. Стан систем опалення: в справному стані від міської мережі централізованого опалення.

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене.

9. Справність систем зв'язку та оповіщення: інтернет, радіоприймач, система оповіщення.

10. Протипожежний стан: укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: в наявності 3 вогнегасники.






ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Їдальню навчального корпусу №1 Центральноукраїнського державного університету ім. В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення за умов забезпечення:

- облаштування місця для санітарного вузла, звільнити місце для санітарного вузла від захаращення та обладнати його для можливості дотримання особистої гігієни;
- демонтувати горюче оздоблення стін (панелі ПВХ) на шляху евакуації.

Підписи осіб, які склали цей акт:

Фахівець з питань ЦЗ I категорії, інспектора з пожежної безпеки ЦДУ ім. В.Винниченка		Юрій АНДРУСИК
Г.в.о. головного інженера ЦДУ ім. В. Винниченка		Артур ЛЯШОНОК
Головний інспектор відділу з запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Катерина ХОЛОДНА
Головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького РУ ГУДПСС		Владислава ЗЕЛЕНКО

З актом ознайомлений*

Ректор ЦДУ ім. В. Винниченка



Євген СОБОЛЬ

02 серпня 2024 року