

# АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття НК №2

02 серпня 2024 року

м. Кропивницький

Комісія у складі: Фахівця з питань ЦЗ I категорії, інспектора з пожежної безпеки ЦДУ ім. В.Винниченка Юрія АНДРУСИКА  
Т.в.о. головного інженера ЦДУ ім. В. Винниченка Артура ЛЯШОНКА  
Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області  
Анни СІДЕНКО  
Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області Катерини ХОЛОДНОЇ  
Головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького РУ ГУДПСС Владислави ЗЕЛЕНКО

проведено огляд об'єкта: підвальних приміщень навчального корпусу №2 ЦДУ ім. В.Винниченка, розташованого за адресою: вул. Велика Пермська 3, м. Кропивницький, Фортечний район, Кіровоградської області  
форма власності: державна, що належить Міністерство освіти та науки України.

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: підвальне приміщення ЦДУ  
основне функціональне призначення: допоміжне приміщення.  
розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДУ загальна площа 120,0 кв. м, загальний об'єм 298.8 куб. м, розрахована на 200 чол.
2. Загальний стан об'єкта:  
технічний: працездатний;  
санітарний: задовільний;  
загальний стан приміщень: вологі.
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів - 1, аварійних виходів - 1, входи не захищені, аварійний вихід не захищений від атмосферних опадів навісом, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
4. Стан системи вентиляції: природна, не передбачено проектом, потребує встановлення примусової вентиляції.
5. Стан системи водопостачання: система водопостачання відсутня, не передбачено проектом, в наявності ємності з питною та технічною водою.
6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом.  
санвузли: в наявності ємності для нечистот та 2 виносні баки.
7. Стан систем опалення: н не передбачено проектом.
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає.
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: радіоприймач.
10. Протипожежний стан:  
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 5 вогнегасників.






## ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Підвальне приміщення Центральноукраїнського державного університету ім. В.Винниченка рекомендовано до використання для укриття, за умов забезпечення:

- обладнання автоматичною пожежною сигналізацією;
- рівняння підлоги та облаштування покриттям;
- усунення осипання декоративного оздоблення стелі;
- облаштування місця для санітарного вузла, звільнити місце для санітарного вузла від захаращення та обладнати його для можливості дотримання особистої гігієни;
- відділити місця для санітарного вузла, звільнити місце для санітарного вузла від захаращення та обладнати його для можливості дотримання особистої гігієни;
- забезпечити ще 70 місць для сидіння для доведення їх до розрахункової кількості (на 200 осіб).

Підписи осіб, які склали цей акт:

Фахівець з питань ЦЗ I категорії, інспектора з пожежної безпеки ЦДУ ім. В.Винниченка		Юрій АНДРУСИК
Т.в.о. головного інженера ЦДУ ім. В. Винниченка		Артур ЛЯШОНОК
Головний інспектор відділу з запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Катерина ХОЛОДНА
Головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького РУ ГУДПСС		Владислава ЗЕЛЕНКО

З актом ознайомлений\*

Ректор ЦДУ ім. В. Винниченка



Євген СОБОЛЬ

02 серпня 2024 року