

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття НК №4

02 серпня 2024 року

м. Кропивницький

Комісія у складі:

<u>Фахівця з питань ЦЗ I категорії, інспектора з пожежної безпеки ЦДУ ім. В.Винниченка</u>	<u>Юрія АНДРУСИКА</u>
<u>Т.в.о. головного інженера ЦДУ ім. В. Винниченка</u>	<u>Артура ЛЯШОНКА</u>
<u>Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області</u>	<u>Анни СІДЕНКО</u>
<u>Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області</u>	<u>Катерини ХОЛОДНОЇ</u>
<u>Головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького РУ ГУДПСС</u>	<u>Владислави ЗЕЛЕНКО</u>

(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

проведено огляд об'єкта: цокольне приміщення навчального корпусу №4 ЦДУ ім. В.Винниченка, розташованого за адресою: вул. Шевченка 1, м. Кропивницький, Подільського району, Кіровоградської області
форма власності: державна, що належить Міністерство освіти та науки України.

За результатами проведеного огляду встановлено:





1. Загальна характеристика об'єкта: цокольне приміщення навчального корпусу №4 ЦДУ ім. В.Винниченка.
основне функціональне призначення: навчальні аудиторії.
розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДУ загальна площа 276,7 кв.м, загальний об'єм 549 куб. м, розрахована на 400 чол.
2. Загальний стан об'єкта:
технічний: справні, працездатні;
санітарний: задовільний;
загальний стан приміщень: чисті, сухі.
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів - 1, аварійних виходів -1, входи не захищені, захищені від атмосферних опадів навісом, встановленні покажчики руху до укриття, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
4. Стан системи вентиляції: відсутня, природна.
5. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання від міської мережі.
6. Стан каналізаційної системи: функціонує від міської мережі.
санвузли: в наявності 3 туалети.
7. Стан систем опалення: централізоване теплопостачання.
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене.
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: система оповіщення відсутня, 1 телефон стаціонарний, Інтернет.
10. Протипожежний стан:
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 6 вогнегасників.

ВИСНОВОК
про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення.

Цокольне приміщення навчального корпусу №4 Центральноукраїнського державного університету ім. В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення, за умов забезпечення:

- **обладнання автоматичною пожежною сигналізацією;**

Підписи осіб, які склали цей акт:

Фахівець з питань ЦЗ I категорії, інспектора з пожежної безпеки ЦДУ ім. В.Винниченка		Юрій АНДРУСИК
Т.в.о. головного інженера ЦДУ ім. В. Винниченка		Артур ЛЯШОНОК
Головний інспектор відділу з запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Катерина ХОЛОДНА
Головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Кропивницького РУ ГУДПСС		Владислава ЗЕЛЕНКО

З актом ознайомлений*

Ректор ЦДУ ім. В. Винниченка

Євген СОБОЛЬ

02 серпня 2024 року

