

# АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття Гуртожиток №1

07 березня 2024 року

м. Кропивницький

Комісія у складі: Фахівця з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка Юрія АНДРУСИКА  
Головного інженера ЦДУ ім. В. Винниченка Володимира ПЕЛПАКИ  
Інженера з обслуговування обладнання ЦДУ ім. В. Винниченка  
Артура ЛЯШОНКА  
Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області Анни СІДЕНКО  
Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області Катерини ХОЛОДНОЇ  
(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

у присутності Помічник ректора ЦДУ ім. В.Винниченка Віталія ЛИННИКА  
(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))\*

проведення огляду об'єкта: підвальних приміщень гуртожитку № 1 ЦДУ ім. В.Винниченка, розташованого за адресою: бульвар Студенський,19, м. Кропивницький, Подільського району, Кіровоградської області

форма власності: державна, що належить Міністерство освіти та науки

**За результатами проведеного огляду встановлено:**

1. **Загальна характеристика об'єкта:** підвальні приміщення гуртожитку № 1 ЦДУ ім. В.Винниченка, основне функціональне призначення: підвал, розташування на місцевості: підвальне приміщення будівлі гуртожитку № 1 ЦДУ, загальна площа 206,49 кв.м, загальний об'єм 722,72 куб. м, розрахована на 50 чол.
2. **Загальний стан об'єкта:**  
технічний: справні, працездатні;  
санітарний: задовільний;  
загальний стан приміщень: чисті, сухі.
3. **Стан входів, додаткових аварійних виходів:** кількість входів, виходів - 1, входи не захищені, захищені від атмосферних опадів навісом, біля входу до укриття встановлена табличка з написом «Укриття» та встановленні показники руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
4. **Стан системи вентиляції:** не передбачена проектом, природна.
5. **Стан системи водопостачання:** централізована.
6. **Стан каналізаційної системи:** не передбачено проектом, санвузли: відсутні, в наявності ємності для нечистот.
7. **Стан систем опалення:** в справному стані від міської мережі центрального опалення.
8. **Стан систем електропостачання та електроосвітлення:** наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене.
9. **Справність систем зв'язку та оповіщення:** стаціонарні телефонні апарати у кількості 1 шт.
10. **Противопожежний стан:**  
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 4 вогнегасники.



## ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Підвальне приміщення гуртожитку №1 Центральноукраїнського державного університету ім. В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького, за умов забезпечення:

- відділення тепlopункту негорючими матеріалами від основного приміщення укриття;
- обладнання автоматичною пожежною сигналізацією;
- усунення осипання та злущення декоративного оздоблення стін та стелі.

Підписи осіб, які склали цей акт:

Помічник ректора ЦДУ ім. В.Винниченка		Віталій ЛИННИК
Головний інженер ЦДУ ім. В. Винниченка		Володимир ПЕЛШАКА
Фахівець з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка		Юрій АНДРУСИК
Інженер з обслуговування обладнання ЦДУ ім. В. Винниченка		Артур ЛЯШОНК
Головний інспектор відділу з запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Катерина ХОЛОДНА

З актом ознайомлений\*

Ректор ЦДУ ім. В. Винниченка

07 березня 2024 року



Євген СОБОЛЬ