

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття НК №1 (їдальня)

07 березня 2024 року

м. Кропивницький

Комісія у складі:

Фахівця з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка Юрія АНДРУСИКА
Головного інженера ЦДУ ім. В. Винниченка Володимира ПЕЛПАКИ
Інженера з обслуговування обладнання ЦДУ ім. В. Винниченка
Артура ЛЯШОНКА
Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області Анни СІДЕНКО
Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області Катерини ХОЛОДНОЇ
(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

у присутності

Помічник ректора ЦДУ ім. В.Винниченка Віталія ЛИННИКА
(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))*

проведено огляд об'єкта: у підвальному приміщенні навчального корпусу № 1 (їдальня), ЦДУ ім. В.Винниченка.
розташованого за адресою: вул. Шевченка,1, м. Кропивницький, Подільського району, Кіровоградської області.
форма власності: державна, що належить Міністерство освіти та науки

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: підвальне приміщення навчального корпусу № 1 (їдальня), ЦДУ ім. В.Винниченка.
основне функціональне призначення: для харчування.
розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДУ, загальна площа 101.5 кв.м, загальний об'єм 304.5 куб. м, розрахована на 50 чол.
2. Загальний стан об'єкта:
технічний: справні, працездатні;
санітарний: задовільний;
загальний стан приміщень: чисті, сухі.
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів, виходів - 1, входи не захищені, захищені від атмосферних опадів навісом, біля встановленні покажчики руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
4. Стан системи вентиляції: функціонує.
5. Стан системи водопостачання: система водопостачання централізована від міської мережі.
6. Стан каналізаційної системи: функціонує, санвузли відсутні.
7. Стан систем опалення: в справному стані від міської мережі централізованого опалення.
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене.
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: інтернет, радіоприймач.
10. Протипожежний стан: укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: в наявності 3 вогнегасники.

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Їдальною навчального корпусу №1 Центральноукраїнського державного університету ім. В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького.

Підписи осіб, які склали цей акт:

Помічник ректора ЦДУ ім. В.Винниченка		Віталій ЛИННИК
Головний інженер ЦДУ ім. В. Винниченка		Володимир ПЕЛШАКА
Фахівець з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка		Юрій АНДРУСИК
Інженер з обслуговування обладнання ЦДУ ім. В. Винниченка		Артур ЛЯШОНК
Головний інспектор відділу з запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Катерина ХОЛОДНА

З актом ознайомлений*

Ректор ЦДУ ім. В. Винниченка



Євген СОБОЛЬ

07 березня 2024 року