

# АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття НК №2

07 березня 2024 року

м. Кропивницький

Комісія у складі: Фахівця з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка Юрія АНДРУСИКА  
Головного інженера ЦДУ ім. В. Винниченка Володимира ПЕЛІПАКИ  
Інженера з обслуговування обладнання ЦДУ ім. В. Винниченка  
Артура ЛЯШОНКА  
Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області Анни СІДЕНКО  
Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області Катерини ХОЛОДНОЇ  
(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

у присутності Помічник ректора ЦДУ ім. В.Винниченка Віталія ЛИННИКА  
(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))\*

проведено огляд об'єкта: підвальних приміщень навчального корпусу №2 ЦДУ ім. В.Винниченка, розташованого за адресою: вул. Велика Пермська 3, м. Кропивницький, Фортечний район, Кіровоградської області  
форма власності: державна, що належить Міністерство освіти та науки України.

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: підвальне приміщення ЦДУ  
основне функціональне призначення: допоміжне приміщення.  
розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДУ загальна площа 149,4 кв. м, загальний об'єм 298,8 куб. м, розрахована на 250 чол.
2. Загальний стан об'єкта:  
технічний: справні, працездатні;  
санітарний: задовільний;  
загальний стан приміщень: чисті, сухі.
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів - 2, аварійних виходів - 2, входи не захищені, не захищені від атмосферних опадів навісом, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
4. Стан системи вентиляції: природна не передбачено проектом.
5. Стан системи водопостачання: не передбачено проектом.
6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом, санвузли відсутні.
7. Стан систем опалення: немає.
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає.
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: радіоприймач.
10. Протипожежний стан:  
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 5 вогнегасників.

## ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Підвальне приміщення Центральноукраїнського державного університету ім. В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького, за умов забезпечення:

- обладнання автоматичною пожежною сигналізацією;
- рівняння підлоги та облаштування покриттям;
- оббивання металом вхідних дверей;
- усунення осипання декоративного оздоблення стін та стелі;

Підписи осіб, які склали цей акт:

Помічник ректора ЦДУ ім. В.Винниченка		Віталій ЛИННИК
Головний інженер ЦДУ ім. В. Винниченка		Володимир ПЕЛПАКА
Фахівець з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка		Юрій АНДРУСИК
Інженер з обслуговування обладнання ЦДУ ім. В. Винниченка		Артур ЛЯШОНК
Головний інспектор відділу з запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Катерина ХОЛОДНА

З актом ознайомлений\*

Ректор ЦДУ ім. В. Винниченка

Євген СОБОЛЬ

07 березня 2024 року

