

# АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття НК №4

07 березня 2024 року

м. Кропивницький

Комісія у складі:

Фахівця з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка Юрія АНДРУСИКА  
Головного інженера ЦДУ ім. В. Винниченка Володимира ПЕЛПАКИ  
Інженера з обслуговування обладнання ЦДУ ім. В. Винниченка  
Артура ЛЯШОНКА  
Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області Анни СІДЕНКО  
Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області Катерини ХОЛОДНОЇ  
(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

у присутності

Помічник ректора ЦДУ ім. В.Винниченка Віталія ЛИННИКА  
(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))\*

проведено огляд об'єкта: цокольне приміщення навчального корпусу №4 ЦДУ ім. В.Винниченка, розташованого за адресою: вул. Шевченка 1, м. Кропивницький, Подільського району, Кіровоградської області

форма власності: державна, що належить Міністерство освіти та науки України.

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: цокольне приміщення навчального корпусу №4 ЦДУ ім. В.Винниченка.  
основне функціональне призначення: навчальні аудиторії.  
розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДУ загальна площа 276,7 кв.м, загальний об'єм 549 куб. м, розрахована на 400 чол.
2. Загальний стан об'єкта:  
технічний: справні, працездатні;  
санітарний: задовільний;  
загальний стан приміщень: чисті, сухі.
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів - 1, аварійних виходів -2, входи не захищені, захищені від атмосферних опадів навісом, встановленні покажчики руху до укриття, обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
4. Стан системи вентиляції: відсутня, природна.
5. Стан системи водопостачання: централізоване водопостачання від міської мережі.
6. Стан каналізаційної системи: функціонує від міської мережі.  
санвузли: в наявності 3 туалети.
7. Стан систем опалення: централізоване тепlopостачання.
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене.
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: система оповіщення відсутня, 1 телефон стаціонарний, Інтернет.
10. Протипожежний стан:  
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 6 вогнегасників.

## ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення.

Цокольне приміщення навчального корпусу №4 Центральноукраїнського державного університету ім. В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького, за умов забезпечення:

- обладнання автоматичною пожежною сигналізацією;

Підписи осіб, які склали цей акт:

Помічник ректора ЦДУ ім. В.Винниченка		Віталій ЛИННИК
Головний інженер ЦДУ ім. В. Винниченка		Володимир ПЕЛШАКА
Фахівець з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка		Юрій АНДРУСИК
Інженер з обслуговування обладнання ЦДУ ім. В. Винниченка		Артур ЛЯШОНК
Головний інспектор відділу з запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Катерина ХОЛОДНА

З актом ознайомлений\*

Ректор ЦДУ ім. В. Винниченка

Євген СОБОЛЬ

07 березня 2024 року

