

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття НК №5

07 березня 2024 року

м. Кропивницький

Комісія у складі: Фахівця з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка Юрія АНДРУСИКА
Головного інженера ЦДУ ім. В. Винниченка Володимира ПЕЛІПАКИ
Інженера з обслуговування обладнання ЦДУ ім. В. Винниченка
Артура ЛЯШОНКА
Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області Анни СІДЕНКО
Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області Катерини ХОЛОДНОЇ
(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

у присутності Помічник ректора ЦДУ ім. В.Винниченка Віталія ЛИННИКА
(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))*

проведено огляд об'єкта: підвальне приміщення навчального корпусу №5 ЦДУ ім. В.Винниченка.
розташованого за адресою: вул. Шевченка 1, м. Кропивницький, Подільський район, Кіровоградської області.
форма власності: державна, що належить Міністерство освіти та науки України

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: підвальне приміщення навчального корпусу №5 ЦДУ ім. В.Винниченка.
основне функціональне призначення: допоміжне приміщення.
розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДУ загальна площа 475 кв.м, загальний об'єм, 902 куб. м., розрахована на 460 чол.
2. Загальний стан об'єкта:
технічний: справні, працездатні;
санітарний: задовільний;
загальний стан приміщень: чисті, сухі.
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів - 1, аварійних виходів -2, біля входу до укриття встановлена табличка з написом «Укриття» та встановленні покажчики руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
4. Стан системи вентиляції: природна не передбачено проектом.
5. Стан системи водопостачання: не передбачено проектом.
6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом, санвузли: відсутні.
7. Стан систем опалення: не передбачено проектом.
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: системи оповіщення немає, телефон стаціонарний 1шт та Інтернет, радіоприймач.
10. Протипожежний стан: укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 10 вогнегасники.

ВИСНОВОК
про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Підвальне приміщення навчальний корпус №5 Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького, за умов забезпечення:

- обладнання автоматичною пожежною сигналізацією;
- нормативної висоти дверних прорізів не менше 1.7 м та встановлення навісу для захисту від атмосферних опадів;
- усунення осипання та злущення декоративного оздоблення стін та стелі;

Підписи осіб, які склали цей акт:

Помічник ректора ЦДУ ім. В.Винниченка		Віталій ЛИННИК
Головний інженер ЦДУ ім. В. Винниченка		Володимир ПЕЛШАКА
Фахівець з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка		Юрій АНДРУСИК
Інженер з обслуговування обладнання ЦДУ ім. В. Винниченка		Артур ЛЯШОНК
Головний інспектор відділу з запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Катерина ХОЛОДНА

З актом ознайомлений*

Ректор ЦДУ ім. В. Винниченка

07 березня 2024 року



Євген СОБОЛЬ