

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття НК №1 (бібліотека)

07 березня 2024 року

м. Кропивницький

Комісія у складі: Фахівця з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка Юрія АНДРУСИКА
Головного інженера ЦДУ ім. В. Винниченка Володимира ПЕЛПАКИ
Інженера з обслуговування обладнання ЦДУ ім. В. Винниченка
Артура ЛЯШОНКА
Головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області Анни СІДЕНКО
Провідного фахівця відділу цивільного захисту Кропивницького районного управління ГУ ДСНС України у Кіровоградській області Катерини ХОЛОДНОЇ
(посада, ініціали, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) оцінювання захисної споруди)

у присутності Помічник ректора ЦДУ ім. В.Винниченка Віталія ЛИННИКА
(посада, прізвище, ініціали керівника балансоутримувача захисної споруди цивільного захисту (уповноваженої ним особи))*

проведено огляд об'єкта підвальних приміщень навчального корпусу № 1 (аудиторії № 62, 63 та 64), ЦДУ ім. В.Винниченка
розташованого за адресою: вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, Подільського району, Кіровоградської області
форма власності: державна, що належить Міністерству освіти та науки

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта: приміщення ЦДУ цокольне (бібліотека)
основне функціональне призначення: для навчання.
розташування на місцевості: підвальне приміщення ЦДУ вихід (ауд. № 62—64), загальна площа 91,1 кв.м, загальний об'єм 255 куб. м, розрахована на 100 чол.
2. Загальний стан об'єкта:
технічний: справні, працездатні;
санітарний: задовільний;
загальний стан приміщень: чисті, сухі.
3. Стан входів, додаткових аварійних виходів: кількість входів - 1, входи не захищені, захищені від атмосферних опадів навісом, в наявності 1 додатковий аварійний вихід (ауд. № 62—64), біля входу до укриття встановлена табличка з написом « Укриття» та встановленні покажчики руху до укриття, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення.
4. Стан системи вентиляції: в наявності, справна.
5. Стан системи водопостачання: система водопостачання відсутня, не передбачено проектом.
6. Стан каналізаційної системи: не передбачено проектом.
санв, зли: відсутні, в наявності ємності для нечистот.
7. Стан систем опалення: в справному стані від міської мережі центрального опалення (ауд. № 62-64)
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення: наявне, в справному стані та укомплектовано, резервного електропостачання немає, електрообладнання заземлене.
9. Справність систем зв'язку та оповіщення: стаціонарні телефонні апарати у кількості 1 шт., інтернет, радіоприймач.
10. Протипожежний стан:
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння: у приміщенні в наявності 3 вогнегасники.

ВИСНОВОК
про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення

Аудиторії (№62-64) навчального корпусу №1 Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка **рекомендовано** до використання для укриття населення та включення його до фонду захисних споруд м. Кропивницького, за умов забезпечення:

- усунення осипання та злущення декоративного оздоблення стін та стелі;

Підписи осіб, які склали цей акт:

Помічник ректора ЦДУ ім. В.Винниченка		Віталій ЛИННИК
Головний інженер ЦДУ ім. В. Винниченка		Володимир ПЕЛШАКА
Фахівець з питань ЦЗ ЦДУ ім. В.Винниченка		Юрій АНДРУСИК
Інженер з обслуговування обладнання ЦДУ ім. В. Винниченка		Артур ЛЯШОНК
Головний інспектор відділу з запобігання НС Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Анна СІДЕНКО
Провідний фахівець відділу цивільного захисту Кропивницького РУ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області		Катерина ХОЛОДНА

З актом ознайомлений*

Ректор ЦДУ ім. В. Винниченка



Євген СОБОЛЬ

07 березня 2024 року